

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления труда и  
социальной защиты населения  
администрации Андроповского  
муниципального района

Е.А. Еременко

«11» января 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 8**

Ставропольский край  
Андроповский район с. Курсавка

«11» января 2021 г.

ул.Ленина 286

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка».

1.2. Адрес объекта 357070 с. Курсавка ул. Ленина 286 Андроповского района Ставропольского края

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 340,1 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3545 кв.м

1.4. Год постройки здания 1967 г, последнего капитального ремонта- 1986 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка».



|   |                                             |    |
|---|---------------------------------------------|----|
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности,<br>в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|               |                                                              |                                                                          | № на плане | № фото |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В<br>Не нуждается                                                     |            |        |
| 2             | Вход (входы) в здание                                        | ДП-В                                                                     |            |        |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ Индивидуальное решение с ТСР                                          |            |        |
| 4             | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ Индивидуальное решение с ТСР                                          |            |        |
| 5             | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ<br>Капитальный ремонт в санитарно-                                    |            |        |

|   |                                                             |                                                                                             |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |                                                             | гигиенической зоне<br>установить<br>универсальную кабину<br>для инвалидов-<br>колясочников  |  |  |
| 6 | Система информации и связи<br>(на всех зонах)               | ДУ Текущий ремонт<br><br>Предусмотреть<br>визуальные и<br>тактильные средства<br>информации |  |  |
| 7 | Пути движения<br><br>к объекту (от остановки<br>транспорта) | ДП-В                                                                                        |  |  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно, для инвалидов-колясочников – недоступно.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п<br>\п | Основные структурно-<br>функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                 | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)       | ДП-В<br><br>Не нуждается                           |
| 2                 | Вход (входы) в здание                               | ДП-В                                               |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ Индивидуальное решение с ТСП                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ Индивидуальное решение с ТСП                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ<br>Капитальный ремонт<br>в санитарно-гигиенической зоне установить универсальную кабину для инвалидов-колясочников                                                                                                                |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ДУ<br>Текущий ремонт<br>Предусмотреть визуальные и тактильные средства информации                                                                                                                                                    |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | Все зоны и участки                                           | ДУ, ДП-В,<br>Текущий и капитальный ремонт;<br>Индивидуальное решение с ТСП;<br>Предусмотреть визуальные и тактильные средства информации; в санитарно-гигиенической зоне установить универсальную кабину для инвалидов-колясочников; |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Постановление РФ от 29.03.2019 № 363 ( Дополнение изменений от 23.12.2020 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации » «Доступная среда» в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда в Ставропольском крае»

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Доступно частично всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

---

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

---

4.4.6. другое денежные средства бюджета

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*,  
прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы  
Руководитель  
УТСЗН Андроповского  
муниципального района Г.А. Еременко

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист УТСЗН Андроповского

муниципального района Ткаленко Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Руководитель отдела муниципального хозяйства

администрации Андроповского

муниципального района А.И. Бедник

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

Председатель ВОИ Т.Ф. Ершова

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Руководитель отдела образования

администрации Андроповского

муниципального района Н.И. Лютая

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующий МБДОУ д/с №4 «Вишенка»

С.В.Усенко

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол №\_\_\_\_)

Заседание координационного совета по делам инвалидов администрации  
Андроповского муниципального района.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «11» января 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка». 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка ул. Ленина дом № 286

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                      | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимость для инвалидов (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        | Ступени, нет                     | К, О,С.Г.У                           | Индивидуальное решение с ТСР | КР         |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            |        | Ступени,                         | К, О,С.Г.У                           | Индивидуальное решение с ТСР | КР         |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | -                | -          | -      | -                                | -                                    | -                            | -          |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | есть             | -          | -      | пандус                           | К, О,С.Г.У                           | Установлен пандус            | ТР         |

|     |                         |      |   |   |                        |             |                                          |   |
|-----|-------------------------|------|---|---|------------------------|-------------|------------------------------------------|---|
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | -    | - | - | Нет выделенной стоянки | К, О,С. Г.У | -                                        | - |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Доступно условно       | К, О,С. Г.У | Предусмотреть мероприятия по доступности | - |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДУ                                                             | -          | -      | Индивидуальное решение с ТСР                                                   |

Комментарий к заключению: для устранения замечаний необходимы денежные средства

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «11» января 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка». 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка ул. Ленина дом № 286

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | -                | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | есть             | -          | -      | Пандус с поручнями               | К, О,С. Г.У                      | -                            | ТР         |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |
| 2.4   | Дверь                                              | есть             | -          | -      | есть доводчик.                   | К, О,С.                          | -                            | ТР         |

|     |                               |      |   |   |                                                |                   |   |    |
|-----|-------------------------------|------|---|---|------------------------------------------------|-------------------|---|----|
|     | (входная)                     |      |   |   | устройство<br>двери с<br>порогом<br>выше 20 мм | Г.У               |   |    |
| 2.5 | Тамбур                        | есть | - | - | -                                              | -                 | - | -  |
|     | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне | -    | - | - | Доступно<br>условно                            | К,<br>О,С.<br>Г.У | - | ТР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4<br>Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования<br>ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                            | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                            |
| Вход в здание                                         | ДУ                                                                         | -             | -         | ТР                                                                                         |

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «11» января 2021 г.

### І Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка». 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка ул. Ленина дом № 286

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                   | Работы по адаптации объектов |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
|          |                                                     | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимое для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 3.1      | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | -          | -      | -                                | К, О,С. Г.У                       | -                            | КР         |
| 3.2      | Лестница (внутри здания)                            | -                | -          | -      | -                                | -                                 | -                            | -          |
| 3.3      | Пандус (внутри здания)                              | нет              | -          | -      | -                                | -                                 | -                            | -          |

|     |                                                        |          |   |   |                     |                   |   |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----------|---|---|---------------------|-------------------|---|----|
| 3.4 | Лифт<br>пассажирски<br>й (или<br>подъемник)            | не<br>т  | - | - | -                   | -                 | - | -  |
| 3.5 | Дверь                                                  | ест<br>ь | - | - | -                   | К,<br>О,С.<br>Г.У | - | ТР |
| 3.6 | Пути<br>эвакуации (в<br>т.ч. зоны<br>безопасности<br>) | ест<br>ь | - | - | -                   | К,<br>О,С.<br>Г.У | - | ТР |
|     | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                          | -        | - | - | Доступно<br>условно | К,<br>О,С.<br>Г.У | - | КР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4<br>Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования<br>ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                            | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                            |
| Путь движения<br>внутри здания                        | ДУ                                                                         | -             | -         | КР                                                                                         |

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «11» января 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка». 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка ул. Ленина дом № 286

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                   | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимое для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | -          | -      | Доступны кабинеты 1 этажа        | К, О,С. Г.У                       | Индивидуальное решение ТСП   | КР         |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             | -          | -      | ДП-В                             | К, О,С. Г.У                       | -                            | КР         |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              | -          | -      | -                                | -                                 | -                            | -          |

|     |                                               |     |   |   |                  |   |                            |   |
|-----|-----------------------------------------------|-----|---|---|------------------|---|----------------------------|---|
|     | я                                             |     |   |   |                  |   |                            |   |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | -                | - | -                          | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания           | нет | - | - | -                | - | -                          | - |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                       |     |   |   | Доступно условно |   | Индивидуальное решение ТСП |   |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны           | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ДУ                                                             | -          | -      | Индивидуальное решение ТСП                                                     |

Комментарий к заключению:

—

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «11» января 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                   | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимое для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | -                |            |        | -                                |                                   | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно- | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------|
|                          |                                              | № на плане | № фото |                                             |

| функциональной<br>зоны | обследования<br>ОСИ) |   |   | к пункту 4.1 Акта<br>обследования<br>ОСИ |
|------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------------|
| -                      | -                    | - | - | -                                        |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «11» января 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                   | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимое для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | -                |            |        | -                                | -                                 | -                            | -          |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br><br>(к пункту 3.4<br>Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br><br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования<br>ОСИ |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                                |
| -                                                     | -                                                                              | -             | -         | -                                                                                              |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_

—

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «11» января 2021 г.

### І Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка». 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка ул. Ленина дом № 286

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |                  |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания |                                                    | Работы по<br>адаптации объектов |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|          |                                                              | есть<br>/<br>нет    | №<br>на<br>плане | №<br>фото | Содержание                             | Значим<br>о для<br>инвали<br>да<br>(катего<br>рия) | Содержание                      | Вид<br>ы<br>рабо<br>т |
| 5.1      | Туалетная<br>комната                                         | есть                | -                | -         | -                                      | К, О,<br>С, Г,<br>У                                | -                               | КР                    |
| 5.2      | Душевая/<br>ванная<br>комната                                | нет                 | -                | -         | -                                      | -                                                  | -                               | -                     |
| 5.3      | Бытовая<br>комната<br>(гардеробная<br>)                      | есть                | -                | -         | -                                      | -                                                  | -                               | КР                    |

|  |                               |   |   |   |    |   |   |    |
|--|-------------------------------|---|---|---|----|---|---|----|
|  | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне | - | - | - | ДУ | - | - | КР |
|--|-------------------------------|---|---|---|----|---|---|----|

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4<br>Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования<br>ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                            | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                            |
| Санитарно-<br>гигиенические<br>помещения              | ДУ                                                                         | -             | -         | КР                                                                                         |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «11» января 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 4 «Вишенка». 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка ул. Ленина дом № 286

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                      |                                    | Работы по адаптации объектов                                    |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                                                            | Значимое для инвалидов (категория) | Содержание                                                      | Виды работ |
| 6.1   | Визуальные средства                                | нет              | -          | -      | Нет выделенной стоянки для инвалидов, не указано направление движения | К, О,С. Г.У                        | Установить пиктограммы, выделить не менее 1 места для инвалидов | ТР         |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              | -          | -      | -                                                                     | -                                  | -                                                               | -          |

|     |                         |     |   |   |   |                   |                                                 |    |
|-----|-------------------------|-----|---|---|---|-------------------|-------------------------------------------------|----|
| 6.3 | Тактильные средства     | нет | - | - | - | К,<br>О,С.<br>Г.У | Установить тактильное покрытие по пути движения | ТР |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | -   | - | - | - | -                 | -                                               | -  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны   | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | ДУ                                                             | -          | -      | ТР                                                                                |

Комментарий к заключению: для устранения замечаний необходимы денежные средства

Заведующий МБДОУ д/с №4 «Вишенка»



С.В.Усенко